

**FORMULARIO DE INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA RÁPIDA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL
INFORME DE INSPECCIÓN**

N° Expediente SETENA	Fecha de Inspección 6/03/2014
A. Información del desarrollador (la persona física o jurídica, pública o privada) que realizará la actividad, obra o proyecto.	
1. Nombre del encargado de la actividad, obra o proyecto: Agustín Mourelo García	
2. Nombre del desarrollador (sea una empresa o persona física): Universidad de Costa Rica	
3. Teléfono: 2283-8395	
B. Información sobre la actividad, obra o proyecto.	
4. Tipo de actividad, obra o proyecto Construcción de planta de tratamiento	
5. Nombre de la actividad, obra o proyecto : planta de tratamiento	
B.1. Ubicación geográfica del área del proyecto:	
6. (Provincia, Cantón, Distrito) San José, Montes de Oca, San Pedro	
7. Coordenadas: 213 608 N 531 490 E	
8. Hoja (s) cartográfica (s) Abra 1:50.000	
B.2 Área del Proyecto (AP)	
9. Área total del proyecto (Ha. o m ²) 121 037 m2	
10. Área de impacto directo (Ha. O m ²) 150 m2	
11. N° de plano(s) catastrado(s): SJ-0739945-1988	
12. Se han realizado movimientos de tierra <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
13. Magnitud de los movimientos de tierra el terreno fue mecanizado en el pasado para construir un parqueo y un edificio	
14. Topografía : <input checked="" type="checkbox"/> Plana < 15% <input type="checkbox"/> Ondulada 15 - 30% <input type="checkbox"/> Quebrada 30 - 50% <input type="checkbox"/> Muy quebrada > 50%	
15. Cobertura vegetal actual : <input type="checkbox"/> Limpio <input type="checkbox"/> Pasto <input type="checkbox"/> Bosque primario <input type="checkbox"/> Charral <input type="checkbox"/> Tacotal <input type="checkbox"/> Cultivo <input type="checkbox"/> Bosque secundario <input type="checkbox"/> Otra <input checked="" type="checkbox"/> Ninguna	
16. Fuentes fluviales más cercanas. (ríos, quebradas) <input checked="" type="checkbox"/> Si Los Negritos <input type="checkbox"/> No	
17. Infraestructura actual existente en el AP: área verde	
18. Uso actual del AP: área verde	
19. Etapa/actividad en la que se encuentra la actividad, obra o proyecto a desarrollar Tramite de Permisos	
20. Infraestructura a desarrollar en el AP construcción de planta de tratamiento para edificios de finca II	
C. Información sobre la inspección:	
21. <input checked="" type="checkbox"/> Prim. Inspección <input type="checkbox"/> Revisita	
22. Metodología <input checked="" type="checkbox"/> Asistemática <input type="checkbox"/> Sistemática <input type="checkbox"/> Recorrido Total <input checked="" type="checkbox"/> Recorrido Parcial <input type="checkbox"/> Cateos <input type="checkbox"/> Limpieza selectiva de la capa vegetal <input type="checkbox"/> Observación de cortes y perfiles <input type="checkbox"/> Transectos	
23. Explique el patrón de recorrido del terreno: Caminata por el terreno	
24. Observación de la superficie por densidad de cobertura vegetal <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Nula	
C1. Recursos Arqueológicos	
25. Existen materiales o rasgos culturales <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
26. Tipo de material <input type="checkbox"/> Cerámica <input type="checkbox"/> Lítica <input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
27. Tipo de rasgo <input type="checkbox"/> Tumba <input type="checkbox"/> Calzada <input type="checkbox"/> Monticulo <input type="checkbox"/> Basamento <input type="checkbox"/> Conchero <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
28. Se observa material cultural en terrenos colindantes <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
29. Explique el tipo de evidencia observada: ninguna	
30. Densidad del material por m ² <input type="checkbox"/> Baja < 5 fragmentos <input type="checkbox"/> Media de 5 a 20 fragmentos <input type="checkbox"/> Alta > 20 fragmentos <input checked="" type="checkbox"/> No aplica	
31. Se registró sitio arqueológico <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <i>Adjuntar hoja de registro y plano de ubicación</i>	
32. Nombre del Sitio (s) y Clave (s) Universidad UCR-133	
33. Extensión aproximada del sitio arqueológico en m ² No aplica	

C2. Información Gráfica	
34. Mapa o croquis <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Fotografías <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Color <input type="checkbox"/> Diapositiva <input type="checkbox"/> Blanco y Negro
35. Observaciones (de ser necesario aporte documentos adjuntos que amplíen la información brindada en este formulario) ver informe	
36. Nombre y cédula del inspector: Tatiana Hidalgo Orozco ced. 1-771-391	37. No. Consultor ambiental de SETENA: Setena CI 160-96
38. Nombre y cédula del desarrollador o representante: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 4-000-042149	
39. Recomendación técnica	
Con base en los puntos antes señalados y específicamente en los puntos 25 al 33 se concluye que:	
<input checked="" type="checkbox"/> No requiere más estudios arqueológicos porque ya fue alterado <input type="checkbox"/> Revisar el AP <input type="checkbox"/> Evaluación Arqueológica <input type="checkbox"/> Supervisión de Movimientos como una medida preventiva porque cuenta con un registro previo. <input type="checkbox"/> Otra	
40. Otras recomendaciones:	
Se halló evidencia arqueológica en el AP en baja densidad, por lo que se les recuerda a los propietarios y desarrolladores la obligación que, de conformidad con la Ley 6703 se establece, en cuanto en caso de realizarse algún hallazgo de tipo arqueológico en la propiedad, deben detenerse inmediatamente los trabajos que se estén realizando y dar aviso expedito al personal del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica, a los teléfonos 2291-3468 o 2257-1433.	




Figura 1: Sitios Arqueológicos cercanos al Ap según la Base de Datos Orígenes del Museo Nacional